


港灣工程防蝕工施工方式

1. 陽極安裝方法

陽極安裝方法隨防蝕對象結構物種類，以下圖為標準。

1) 安裝參考圖



2) 安裝施工方法

安裝施工方法以直接銲接工法為標準。

- ① 鋼板樁時，將安裝板利用水中銲接直接安裝於防蝕對象物。
- ② 鋼管板樁、鋼管樁時，將安裝配件(U型鋼)陸上銲接於安裝板，再將其水中銲接安裝於防蝕對象物。


直接銲接工法以外，另行考量。

2. 電位測定裝置安裝方法

將圓鋼 $\phi 16\text{mm}$ 銲接於防蝕對象物，在先端銲接安裝測定板(不銹鋼)。



回港灣工程施工



回港灣工程估價

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈